TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6017788	**M.O. Chapa**	
IdE	1920497	**M.O. Mecânica**	
Matrícula	HD814KT	**M.O. Pintura**	
VIN / N.º CHASSI	VF1RJA00474759021	**Desconto peças de reposição**	
Modelo	RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100	**Desconto material**	
Cor		**Km**	35859
Subcliente	23567	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Localização	3440	**Data avaliação**	06/11/2026
Escala	8004	**Motorización**	1.5 DCI 100
Escala	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Aleta Delantero Izquierdo - Forfait poli	
Puerta Delantero Izquierdo - Forfait poli	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado légère	
Estribo Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes Trasero - Pintura --	
Aleta Trasero Derecho - Forfait poli	
Tapacubos Trasero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura --	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
TAP - Pintura Leve	
Total de avaliação	693.25 €

Tomas Generales



Imagem - 1



Imagem - 2



Imagem - 3



Imagem - 4



Imagem - 5



Imagem - 6



Imagem - 7



Imagem - 8



Imagem - 9



Imagem - 10



Imagem - 11




Imagem - 12



Imagem - 13



Imagem - 14



Imagem - 15



Imagem - 16



Imagem - 17



Imagem - 18



Imagem - 19



Imagem - 20



Imagem - 21




Imagem - 22

Tomas Daños










Imagem - 23

Imagem - 24

Imagem - 25

Imagem - 26



Imagem - 27



Imagem - 28



Imagem - 29



Imagem - 30



Imagem - 31



Imagem - 32



Imagem - 33



Imagem - 34



Imagem - 35



Imagem - 36



Imagem - 37



Imagem - 38



Imagem - 39



Imagem - 40



Imagem - 41



Imagem - 42



Imagem - 43



Imagem - 44



Imagem - 45



Imagem - 46