TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5903641	**M.O. Chapa**	
IdE	1914052	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	1081MGH	**M.O. Pintura**	
VIN	L6TCX2E70NE035577	**Desc. Recambios**	
Modelo	LYNK & CO - 01 - 1.5 PHEV 261	**Desc. Material**	
Color		**Km**	65447
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	22/09/2026
Ubicación	3434	**Fecha Tasación**	23/09/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.5 PHEV 261
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Delantero Derecho - Pintura Leve	
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Aleta Delantero Izquierdo - Forfait Pulido	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Moldura de paragolpes Trasero - Sustituir Sustituir	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Moldura de paragolpes Trasero Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,521.31 €

Tomas Generales




Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5




Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8


Imagen - 9


Imagen - 10


Imagen - 11





Imagen - 12


Imagen - 13


Imagen - 14


Imagen - 15

Tomas Daños


Imagen - 16


Imagen - 17


Imagen - 18


Imagen - 19


Imagen - 20


Imagen - 21


Imagen - 22


Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41




Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45