TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5873959
IdE	1714771
Matrícula	AZ90GQ
VIN	WF0FXXWPMFPC19570
Modelo	FORD - KUGA - 1.5 ECOBOOST 150
Color	
Subcliente	8897
Ubicación	1859
Tarifa	3004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	84537
Fecha creación encargo	10/09/2026
Fecha Tasación	11/09/2026

Elemento	Total
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta aleacion Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Paragolpes Delantero - Pintura Leve	
Rejilla Paragolpes Delantero Derecho - Pintura Leve	
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Llanta aleacion Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	2,484.10 €

Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5


Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8


Imagen - 9



Imagen - 10


Imagen - 11


Imagen - 12



Imagen - 13


Imagen - 14


Imagen - 15


Imagen - 16


Imagen - 17


Imagen - 18


Imagen - 19



Imagen - 20


Imagen - 21


Imagen - 22


Imagen - 23


Imagen - 24

Tomas Daños



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50