TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6021056	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1920632	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	GV692BE	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	VXKUPHNEKR4014774	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	OPEL - CORSA - 1.2T 100	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	56294
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	04/11/2026
Ort	285	**Begutachtungsdatum**	05/11/2026
Tarif	2004	**Motorización**	1.2T 100
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	Gesamt
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Sustituir Sustituir	
Pivote Derecho bandeja trasera - Falta Falta	
Pivote Izquierdo bandeja trasera - Falta Falta	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	1,455.62 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4




Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9



Bild - 10



Bild - 11




Bild - 12




Bild - 13



Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16




Bild - 17




Bild - 18



Bild - 19




Bild - 20



Bild - 21



Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24



Bild - 25




Bild - 26

Tomas Daños



Bild - 27



Bild - 28



Bild - 29



Bild - 30




Bild - 31



Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45



Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48



Bild - 49



Bild - 50



Bild - 51



Bild - 52



Bild - 53



Bild - 54