TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6017790
IdE	1920498
Plaque	HD771KT
Châssis	VF1RJA00274759048
Modèle	RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100
Couleur	
Sous-client	23567
Emplacement	3440
Taux	8004
Barème	2
N° ADR	

M.O. Carrosserie	
M.O. Mécanique	
M.O. Peinture	
Rdt. Pièces	
Rdt. matériel	
Km	37435
Fecha creación encargo	03/11/2026
Date d'évaluation	06/11/2026
Motorización	1.5 DCI 100

Élément	**Total**
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura légère	
Aleta Trasero Izquierdo - Pintura légère	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura --	
Puerta Trasero Derecho - Pintura légère	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura --	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	413.30 €

Tomas Generales



Image - 1



Image - 2



Image - 3



Image - 4



Image - 5



Image - 6



Image - 7




Image - 8



Image - 9




Image - 10




Image - 11



Image - 12




Image - 13



Image - 14



Image - 15



Image - 16




Image - 17



Image - 18




Image - 19



Image - 20



Image - 21



Image - 22

Tomas Daños










Image - 23

Image - 24

Image - 25

Image - 26



Image - 27


Image - 28



Image - 29


Image - 30


Image - 31


Image - 32



Image - 33


Image - 34


Image - 35


Image - 36


Image - 37


Image - 38


Image - 39


Image - 40


Image - 41



Image - 42



Image - 43



Image - 44



Image - 45



Image - 46