TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6017768
IdE	1920487
Matrícula	HD875KT
VIN	VF1RJA00874515906
Modelo	RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100
Color	
Subcliente	23567
Ubicación	3440
Tarifa	8004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	41465
Fecha creación encargo	03/11/2026
Fecha Tasación	06/11/2026
Motorización	1.5 DCI 100

Elemento	Total
Tapacubos Delantero Izquierdo - Falta Falta	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado --	
Carcasa de retrovisor Derecho - Forfait poli	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura --	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	355.99 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18




Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22

Tomas Daños









Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28




Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38