TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6044209
IdE	1917614
Kennzeichen	GX642KR
VIN	VF1RJB00673056838
Modell	RENAULT - CAPTUR - 1.0 TCE 90
Farbe	
Unterkunde	182
Ort	285
Tarif	2004
Kalkulationswert	2
N° ADR	

Arbeitsstunde Karosserie	
Arbeitszeit Mechanik	
Arbeitszeit Lack	
Rabatt Ersatzteile	
Rabatt Material	
km	67665
Fecha creación encargo	16/11/2026
Begutachtungsdatum	17/11/2026
Motorización	1.0 TCE 90

Teil	**Gesamt**
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Bandeja trasera - Falta Falta	
Spoiler Delantero - Abollado Leve	
Aletin delantero izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Puntera Izquierdo Paragolpes Tras - Abollado Leve	
Spoiler Paragolpes Trasero - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Moldura de puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Moldura Inferior de puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Montante de techo Derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	833.21 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4



Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9




Bild - 10



Bild - 11




Bild - 12




Bild - 13




Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17



Bild - 18



Bild - 19




Bild - 20



Bild - 21



Bild - 22



Bild - 23




Bild - 24



Bild - 25




Bild - 26

Tomas Daños



Bild - 27



Bild - 28



Bild - 29



Bild - 30




Bild - 31



Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39




Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45




Bild - 46



Bild - 47




Bild - 48



Bild - 49



Bild - 50



Bild - 51