TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038481	**M.O. Chapa**	
IdE	1921722	**M.O. Mecânica**	
Matrícula	2875MRB	**M.O. Pintura**	
VIN / N.º CHASSI	VXKUPHNE0R4118438	**Desconto peças de reposição**	
Modelo	OPEL - CORSA - 1.2T 100	**Desconto material**	
Cor		**Km**	71524
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Localização	285	**Data avaliação**	13/11/2026
Escala	2004	**Motorización**	1.2T 100
Escala	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Forfait Pulido	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Neumatico Trasero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Custom 1 - Recordatorio Recordatorio	
Pivote Derecho bandeja trasera - Falta Falta	
Pivote Izquierdo bandeja trasera - Falta Falta	
Porton o maletero - Forfait Pulido	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Moldura de paragolpes Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total de avaliação	1,937.02 €

Tomas Generales



Imagem - 1



Imagem - 2



Imagem - 3



Imagem - 4



Imagem - 5




Imagem - 6




Imagem - 7



Imagem - 8



Imagem - 9




Imagem - 10




Imagem - 11



Imagem - 12



Imagem - 13



Imagem - 14



Imagem - 15



Imagem - 16



Imagem - 17



Imagem - 18



Imagem - 19



Imagem - 20



Imagem - 21



Imagem - 22



Imagem - 23



Imagem - 24



Imagem - 25

Tomas Daños


Imagem - 26


Imagem - 27


Imagem - 28


Imagem - 29


Imagem - 30


Imagem - 31


Imagem - 32


Imagem - 33


Imagem - 34


Imagem - 35


Imagem - 36


Imagem - 37


Imagem - 38


Imagem - 39


Imagem - 40


Imagem - 41


Imagem - 42


Imagem - 43


Imagem - 44


Imagem - 45


Imagem - 46


Imagem - 47


Imagem - 48


Imagem - 49



Imagem - 50



Imagem - 51



Imagem - 52



Imagem - 53




Imagem - 54




Imagem - 55



Imagem - 56



Imagem - 57



Imagem - 58



Imagem - 59



Imagem - 60



Imagem - 61



Imagem - 62



Imagem - 63



Imagem - 64



Imagem - 65



Imagem - 66



Imagem - 67



Imagem - 68



Imagem - 69



Imagem - 70



Imagem - 71



Imagem - 72



Imagem - 73



Imagem - 74



Imagem - 75



Imagem - 76



Imagem - 77



Imagem - 78



Imagem - 79