TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6014651	**M.O. Lattoneria**	
IdE	1717319	**M.O. Meccanica**	
Targa	4141MPR	**M.O. Verniciatura**	
VIN	WBA7K310707P22479	**Sconto ricambi**	
Modello	BMW - SERIE 1 - 118I 136 STEPTRONIC	**Sconto Materiali**	
Colore		**Km**	42074
sottocliente	182	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicazione	287	**Data Perizia**	03/11/2026
Tariffa	2004		
Tabella	2		
N° ADR			

Elemento	Totale
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Anagrama Aleta Delantera Derecha - Reajuste Reajuste	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Anagrama o emblema marca de porton Trasero - Reajuste Reajuste	
Logotipo de porton ACABADO - Sustituir Sustituir	
Spoiler Trasero - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Embellecedor manecilla exterior de puerta Trasero Izquierdo - Falta Falta	
TAP - Pintura Leve	
Totale Perizia	1,846.88 €

Tomas Generales



Immagine - 1



Immagine - 2



Immagine - 3



Immagine - 4



Immagine - 5




Immagine - 6



Immagine - 7



Immagine - 8



Immagine - 9



Immagine - 10



Immagine - 11



Immagine - 12



Immagine - 13




Immagine - 14




Immagine - 15



Immagine - 16



Immagine - 17



Immagine - 18



Immagine - 19




Immagine - 20



Immagine - 21



Immagine - 22



Immagine - 23




Immagine - 24




Immagine - 25




Immagine - 26



Immagine - 27




Immagine - 28



Immagine - 29



Immagine - 30

Tomas Daños



Immagine - 31



Immagine - 32



Immagine - 33



Immagine - 34



Immagine - 35



Immagine - 36



Immagine - 37




Immagine - 38




Immagine - 39



Immagine - 40



Immagine - 41



Immagine - 42



Immagine - 43



Immagine - 44



Immagine - 45



Immagine - 46



Immagine - 47



Immagine - 48



Immagine - 49



Immagine - 50



Immagine - 51



Immagine - 52



Immagine - 53



Immagine - 54



Immagine - 55


Immagine - 56


Immagine - 57


Immagine - 58


Immagine - 59


Immagine - 60


Immagine - 61


Immagine - 62


Immagine - 63


Immagine - 64


Immagine - 65