TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5834736
IdE	1911247
Matrícula	2921LXH
VIN	VR1J45GBUNY527963
Modelo	DS - DS7 - E-TENSE 300 CA
Color	
Subcliente	182
Ubicación	2043
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	97876
Fecha creación encargo	28/08/2026
Fecha Tasación	02/09/2026

Elemento	Total
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Spoiler Delantero Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Aletin trasero izquierdo - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Piloto marcha atras Derecho - Sustituir Sustituir	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,771.45 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7




Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19

Tomas Daños



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22




Imagen - 23



Imagen - 24


Imagen - 25


Imagen - 26


Imagen - 27



Imagen - 28


Imagen - 29




Imagen - 30


Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33


Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37


Imagen - 38


Imagen - 39


Imagen - 40



Imagen - 41