TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5950033
IdE	1917779
Matrícula	GX684KR
VIN	VF1RJB00773056864
Modelo	RENAULT - CAPTUR - 1.0 TCE 90
Color	
Subcliente	23567
Ubicación	3440
Tarifa	8004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	68110
Fecha creación encargo	08/10/2026
Fecha Tasación	19/10/2026
Motorización	1.0 TCE 90

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aletin trasero derecho - Sustituir Sustituir	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	806.86 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9




Imagen - 10




Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46




Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58