TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5967930	**M.O. Chapa**	
IdE	1918721	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	GX716KR	**M.O. Pintura**	
VIN	VF1RJB00873056842	**Desc. Recambios**	
Modelo	RENAULT - CAPTUR - 1.0 TCE 90	**Desc. Material**	
Color		**Km**	67002
Subcliente	23567	**Fecha creación encargo**	16/10/2026
Ubicación	3440	**Fecha Tasación**	19/10/2026
Tarifa	8004	**Motorización**	1.0 TCE 90
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Consola central - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Neumatico Delantero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Sustituir Sustituir	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Neumatico Delantero Derecho - Sustituir Sustituir	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,618.18 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27

Tomas Daños




Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44




Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54