TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6014407	**M.O. Lattoneria**	
IdE	1920317	**M.O. Meccanica**	
Targa	2935MRB	**M.O. Verniciatura**	
VIN	VXKUPHNE4R4118443	**Sconto ricambi**	
Modello	OPEL - CORSA - 1.2T 100	**Sconto Materiali**	
Colore		**Km**	50653
sottocliente	182	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicazione	287	**Data Perizia**	03/11/2026
Tariffa	2004	**Motorización**	1.2T 100
Tabella	2		
N° ADR			

Elemento	Totale
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
TAP - Pintura Leve	
Totale Perizia	1,346.80 €

Tomas Generales



Immagine - 1



Immagine - 2



Immagine - 3



Immagine - 4



Immagine - 5



Immagine - 6



Immagine - 7



Immagine - 8



Immagine - 9




Immagine - 10



Immagine - 11



Immagine - 12




Immagine - 13



Immagine - 14




Immagine - 15



Immagine - 16



Immagine - 17



Immagine - 18



Immagine - 19




Immagine - 20




Immagine - 21



Immagine - 22



Immagine - 23



Immagine - 24



Immagine - 25



Immagine - 26




Immagine - 27



Immagine - 28




Immagine - 29

Tomas Daños



Immagine - 30



Immagine - 31



Immagine - 32




Immagine - 33



Immagine - 34



Immagine - 35



Immagine - 36



Immagine - 37



Immagine - 38



Immagine - 39



Immagine - 40



Immagine - 41



Immagine - 42



Immagine - 43



Immagine - 44



Immagine - 45



Immagine - 46



Immagine - 47



Immagine - 48



Immagine - 49



Immagine - 50



Immagine - 51



Immagine - 52