**TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.**
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IdEE** | 6023922 | **M.O. Chapa** | |
| **IdE** | 1920745 | **M.O. Mecánica** | |
| **Matrícula** | HD757KT | **M.O. Pintura** | |
| **VIN** | VF1RJA00274515917 | **Desc. Recambios** | |
| **Modelo** | RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100 | **Desc. Material** | |
| **Color** | | **Km** | 37528 |
| **Subcliente** | 23567 | **Fecha creación encargo** | 05/11/2026 |
| **Ubicación** | 3500 | **Fecha Tasación** | 13/11/2026 |
| **Tarifa** | 8004 | **Motorización** | 1.5 DCI 100 |
| **Baremo** | 2 | | |
| **N° ADR** | | | |

| Elemento | Total |
|---|---|
| Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura -- | |
| Puerta Trasero Derecho - Pintura légère | |
| Aleta Trasero Derecho - Pintura légère | |
| Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura légère | |
| Paragolpes Trasero - Pintura légère | |
| Paragolpes Delantero - Pintura légère | |
| TAP - Pintura Leve | |
| Total tasación | 415.60 € |

**Tomas Generales**



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7




Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10




Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15




Imagen - 16




Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20




Imagen - 21



Imagen - 22

**Tomas Daños**









Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26




Imagen - 27



Imagen - 28