TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5898856	**M.O. Lattoneria**	
IdE	1913357	**M.O. Meccanica**	
Targa	AZ51DC	**M.O. Verniciatura**	
VIN	WF0FXXWPMFNA88592	**Sconto ricambi**	
Modello	FORD - KUGA - 1.5 ECOBOOST 150	**Sconto Materiali**	
Colore		**Km**	101054
sottocliente	8897	**Fecha creación encargo**	21/09/2026
Ubicazione	1857	**Data Perizia**	22/09/2026
Tariffa	3004	**Motorización**	1.5 ECOBOOST 150
Tabella	2		
N° ADR			

Elemento	Totale
Bandeja trasera - Sustituir Sustituir	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Moldura de puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Aletin delantero derecho - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Sustituir Sustituir	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta aleacion Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
TAP - Pintura Leve	
Totale Perizia	2,084.24 €

Tomas Generales



Immagine - 1



Immagine - 2



Immagine - 3



Immagine - 4



Immagine - 5




Immagine - 6




Immagine - 7



Immagine - 8



Immagine - 9



Immagine - 10



Immagine - 11




Immagine - 12



Immagine - 13



Immagine - 14



Immagine - 15

Tomas Daños



Immagine - 16



Immagine - 17



Immagine - 18



Immagine - 19



Immagine - 20



Immagine - 21



Immagine - 22



Immagine - 23



Immagine - 24




Immagine - 25



Immagine - 26



Immagine - 27



Immagine - 28




Immagine - 29



Immagine - 30



Immagine - 31



Immagine - 32



Immagine - 33



Immagine - 34



Immagine - 35



Immagine - 36



Immagine - 37



Immagine - 38



Immagine - 39



Immagine - 40



Immagine - 41



Immagine - 42



Immagine - 43