TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6021159	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1717317	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	0125MPR	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	WBA7K310607P33201	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	BMW - SERIE 1 - 118I 136 STEPTRONIC	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	40866
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	04/11/2026
Ort	2043	**Begutachtungsdatum**	10/11/2026
Tarif	2004		
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	**Gesamt**
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Spoiler Trasero - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	1,596.80 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4



Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9



Bild - 10



Bild - 11



Bild - 12




Bild - 13



Bild - 14




Bild - 15



Bild - 16




Bild - 17



Bild - 18




Bild - 19




Bild - 20




Bild - 21



Bild - 22




Bild - 23

Tomas Daños



Bild - 24



Bild - 25



Bild - 26



Bild - 27



Bild - 28



Bild - 29




Bild - 30



Bild - 31



Bild - 32




Bild - 33



Bild - 34




Bild - 35




Bild - 36



Bild - 37




Bild - 38




Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45




Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48