TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5932684
IdE	1916005
Matrícula	GX521KR
VIN	VF1RJB00273060031
Modelo	RENAULT - CAPTUR - 1.0 TCE 90
Color	
Subcliente	23567
Ubicación	3440
Tarifa	8004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	67032
Fecha creación encargo	01/10/2026
Fecha Tasación	05/10/2026
Motorización	1.0 TCE 90

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura légère	
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Moyen	
Neumatico Delantero Izquierdo - No conforme No conforme	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura SUPERFICIAL	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura SUPERFICIAL	
Paragolpes Trasero - Abollado légère	
Llanta aleacion Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Pintura SUPERFICIAL	
Neumatico Delantero Derecho - No conforme No conforme	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	519.40 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28

Tomas Daños



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33




Imagen - 34



Imagen - 35




Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44