TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5833173
IdE	1911203
Matrícula	5592LXN
VIN	VR1J45GBUNY530470
Modelo	DS - DS7 - E-TENSE 300 CA
Color	
Subcliente	182
Ubicación	291
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	89005
Fecha creación encargo	27/08/2026
Fecha Tasación	01/09/2026

Elemento	Total
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Neumatico Delantero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Aleta Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Spoiler Paragolpes Trasero - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Aletin delantero derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Neumatico Delantero Derecho - Sustituir Sustituir	
Aleta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,966.80 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5




Imagen - 6



Imagen - 7




Imagen - 8

Tomas Daños



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19




Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25




Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40