**TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.**
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IdEE** | 6036372 | **M.O. Chapa** | |
| **IdE** | 1717318 | **M.O. Mecánica** | |
| **Matrícula** | 1598MPV | **M.O. Pintura** | |
| **VIN** | WBA7K310707P33028 | **Desc. Recambios** | |
| **Modelo** | BMW - SERIE 1 - 118I 136 STEPTRONIC | **Desc. Material** | |
| **Color** | | **Km** | 48550 |
| **Subcliente** | 182 | **Fecha creación encargo** | 11/11/2026 |
| **Ubicación** | 302 | **Fecha Tasación** | 17/11/2026 |
| **Tarifa** | 2004 | | |
| **Baremo** | 2 | | |
| **N° ADR** | | | |

| Elemento | Total |
|---|---|
| Bandeja trasera - Sustituir Sustituir | |
| Botella kit reparar pinchazos - Falta Falta | |
| Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve | |
| Anagrama Aleta Delantera Derecha - Reajuste Reajuste | |
| Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Smart repair | |
| Neumatico Delantero Derecho - Sustituir Sustituir | |
| Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve | |
| Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair | |
| Neumatico Delantero Izquierdo - Sustituir Sustituir | |
| Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve | |
| Anagrama Aleta Delantera Izquierda - Reajuste Reajuste | |
| Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve | |
| Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve | |
| Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve | |
| Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair | |
| Porton o maletero - Abollado Leve | |
| Anagrama o emblema marca de porton Trasero - Reajuste Reajuste | |
| Logotipo de porton ACABADO - Sustituir Sustituir | |
| Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve | |
| Spoiler Trasero - Abollado Leve | |
| Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve | |
| Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Smart repair | |
| Moldura delantera estribo Derecho - Abollado Leve | |
| Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve | |
| Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve | |
| TAP - Pintura Leve | |
| Total tasación | 2,420.98 € |

**Tomas Generales**



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7





Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22




Imagen - 23



Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28




Imagen - 29

**Tomas Daños**



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37




Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44




Imagen - 45




Imagen - 46




Imagen - 47




Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61




Imagen - 62




Imagen - 63



Imagen - 64




Imagen - 65



Imagen - 66




Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70




Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74




Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78