TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038597	**M.O. Lattoneria**	
IdE	1804546	**M.O. Meccanica**	
Targa	8340MPD	**M.O. Verniciatura**	
VIN	TMBGR6NWXP3256370	**Sconto ricambi**	
Modello	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Sconto Materiali**	
Colore		**Km**	38001
sottocliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicazione	285	**Data Perizia**	13/11/2026
Tariffa	2004		
Tabella	2		
N° ADR			

Elemento	Totale
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Forfait Pulido	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Maneta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Montante de techo Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Forfait Pulido	
Alojamiento puerta trasero derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Totale Perizia	819.40 €


Tomas Generales


Immagine - 1


Immagine - 2


Immagine - 3


Immagine - 4


Immagine - 5




Immagine - 6



Immagine - 7


Immagine - 8



Immagine - 9


Immagine - 10


Immagine - 11




Immagine - 12



Immagine - 13


Immagine - 14


Immagine - 15


Immagine - 16



Immagine - 17


Immagine - 18


Immagine - 19


Immagine - 20


Immagine - 21



Immagine - 22



Immagine - 23


Immagine - 24



Immagine - 25



Immagine - 26

Tomas Daños


Immagine - 27


Immagine - 28


Immagine - 29


Immagine - 30


Immagine - 31


Immagine - 32


Immagine - 33


Immagine - 34


Immagine - 35


Immagine - 36


Immagine - 37


Immagine - 38


Immagine - 39


Immagine - 40


Immagine - 41



Immagine - 42


Immagine - 43


Immagine - 44


Immagine - 45


Immagine - 46


Immagine - 47


Immagine - 48


Immagine - 49


Immagine - 50



Immagine - 51



Immagine - 52




Immagine - 53



Immagine - 54



Immagine - 55



Immagine - 56