TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	5964307
IdE	1918499
Kennzeichen	GX753KR
VIN	VF1RJB00973056848
Modell	RENAULT - CAPTUR - 1.0 TCE 90
Farbe	
Unterkunde	23567
Ort	3440
Tarif	8004
Kalkulationswert	2
N° ADR	

Arbeitsstunde Karosserie	
Arbeitszeit Mechanik	
Arbeitszeit Lack	
Rabatt Ersatzteile	
Rabatt Material	
km	74036
Fecha creación encargo	15/10/2026
Begutachtungsdatum	19/10/2026
Motorización	1.0 TCE 90

Teil	**Gesamt**
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Aletin trasero izquierdo - Sustituir Sustituir	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Neumatico Delantero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Neumatico Delantero Derecho - Sustituir Sustituir	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	828.28 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4



Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9




Bild - 10




Bild - 11




Bild - 12



Bild - 13



Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17



Bild - 18



Bild - 19



Bild - 20



Bild - 21



Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24



Bild - 25



Bild - 26



Bild - 27

Tomas Daños



Bild - 28




Bild - 29



Bild - 30



Bild - 31



Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45




Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48



Bild - 49



Bild - 50



Bild - 51




Bild - 52