

**Id** 1611763  
**Matrícula** 0700LRX  
**Bastidor** W0VBE6EW3MG018733  
**Marca** OPEL  
**Modelo** ASTRA  
**SubModelo** 1.2 145  
**Color**  
**Subcliente** OK MOBILITY ESPAÑA SLU  
**Ubicación** OK RENT A CAR CALONGE  
**Tarifa** 4 OK GROUP ES

**M.O. Chapa**  
**M.O. Mecánica**  
**M.O. Pintura**  
**Dto. Recambios**  
**Dto. Material** {  
**Kms** 35052  
**Observaciones**

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Faro derecho - Sustituir Sustituir	
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
<b>Total tasación</b>	<b>1,364.58 €</b>

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49